





## Anlage zum Zertifikat: ERR 120097

### Gefahrenmeldesysteme und verantwortliche Fachkräfte

Zertifikats-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
ERR 120097	2/2	21.07.2020	20.07.2024

Bezeichnung der Gefahrenmeldesysteme und Anerkennungs-Nr.	Fach- gebiet	Verantwortliche Fachkräfte
<b>ABI-Sicherheitssysteme GmbH</b> Typ ABI 1300 S 193717, Klasse A Typ ABI 1400 S 179510, Klasse B Typ ABI 1500 S 179080, Klasse C	EMA	Matthias Wunderle
<b>Novar GmbH</b> Typ Einbruchmeldesystem Klasse A S 188707, Klasse A Typ Einbruchmeldesystem Klasse B S 180510, Klasse B Typ Einbruchmeldesystem Klasse C S 17200, Klasse C	EMA	Matthias Wunderle
<b>TELENOT ELECTRONIC GmbH</b> Typ TELENOT 5000 A S 188704, Klasse A Typ TELENOT 5000 H S 185503, Klasse B Typ TELENOT 5000 G	EMA	Matthias Wunderle
<b>Detectomat GmbH</b> Typ München-Lübeck, S 295054 * Typ detect 3004 plus, S 210001 Typ dc 3500, S 216001	BMA	Michael Heiland
<b>Hekatron Vertriebs GmbH</b> Typ Integral IP MXF, S 2980292 Typ Integral IP CXF, S 2000812 Typ Integral IP CXA/CXB, S 2060552 Typ Integral IP BXF, S 212005	BMA	Michael Heiland
<b>Notifier Fire Systems by Honeywell</b> Typ NF1000, S 294034	BMA	Michael Heiland
<b>Novar GmbH</b> Typ 8000, S 294050 Typ FlexES, S 209207	BMA	Michael Heiland

\* Brandmeldesysteme nur für Instandhaltung